

Ordu'da içme suyuna maden atığı karıştı

» ORDU'NUN Kabadüz ilçesi Akgüney Köyü sınırları içindeki bir maden ocağının atık havuzunda yağan aşırı yağmur sonucu çökme meydana geldi. Taşkın sonucu havuzlarda bulunan kurşun madeni de önce Melet bir kolu olan Maden Deresine ardından da Ordu'nun içme suyunun karşılandığı Melet Irmağı'na karıştı. Söz konusu durum üzerine Ordu Valiliği Çevre Suçlarını Araştırma Timi ÇEŞİAT olaya el koydu. Maden ocağında tespitlerde bulunan ÇEŞİAT timi Ordu Belediyesi'ne de haber vererek Melet Irmağı'ndan su alınmamasını istedi. Valilik, doğacak herhangi bir zehirlenme tehlikesi için Sağlık Müdürlüğü'nü alarma geçirdi. Ordu Valisi Mustafa Düzgün, olaya el koyarak, hemen maden firmasının çalışmasını durdurdu.